

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2023/2024 учебному году

Составлен 19 июня 2023 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

622980, Свердловская область, город Нижний Тагил, поселок Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2 «В»;

3. Фактический адрес: (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

622980, Свердловская область, город Нижний Тагил, поселок Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2 «В»;

4. Год постройки здания 1977

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Ошурков Дмитрий Юрьевич, 8(3435) 91-76-12

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 21.04.2023 № 877-ПА «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2023/2024 учебному году»

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по социальной политике

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Удинцева Татьяна Аркадьевна, начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил

7.3. Секретарь комиссии:

Серебрякова Анна Владимировна, ведущий специалист сектора обеспечения функционирования образовательных учреждений и взаимодействия с районными администрациями управления образования Администрации города Нижний Тагил

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования

Начальник отдела по развитию УДС, ОДД, транспорта и связи УГХ Карайман Н.В.

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

главный специалист, руководитель отдела финансово-экономического сопровождения образовательных учреждений Сметанина Т.А.

от Государственного пожарного надзора

инспектор ОНД ОНД и ПР г.Нижний Тагил и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области ст.лейтенант внутренней службы М.В. Зайцева

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

старший инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Нижнетагильского ОВО, лейтенант полиции Ольховиков А.А.,

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское»,

подполковник полиции Зверев Александр Валерьевич,

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

председатель Нижнетагильской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Кузнецова Людмила Геннадьевна

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

Заведующий центром Уралец ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» Подопригора А.А.

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

заместитель директора по планированию и развитию МКУ «ЦОЗиП», Побединский А. А.,

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

председатель ТКДН и ЗП Леонова Ж.В.

7.5. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации общеобразовательной организации: Ошурков Дмитрий Юрьевич, директор

от хозяйственно-эксплуатационной службы: Соколова Елена Александровна, заведующий хозяйством

от родительской общественности: Тимошенко Наталья Николаевна, председатель родительского комитета

от ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»: главный специалист службы содержания, ремонта и диспетчеризации автодорог ГКУ СО «Управление автодорог» Предин Евгений Владимирович,

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск

(полное наименование образовательной организации)

к 2023 / 2024 учебному году

готова
(готова / не готова)

Председатель Суров В.Г. (Ф.И.О.)


комиссии:

Заместитель

Председателя Удинцева Т.А. (Ф.И.О.)

комиссии:

 (подпись)


 (подпись)

Секретарь
комиссии:
Члены
комиссии:


Серебрякова А.В. (Ф.И.О.)

 (подпись)

Осипов Ю.А. (Ф.И.О.)

 (подпись)


Семин В.А. (Ф.И.О.)

 (подпись)


Менова И.В. (Ф.И.О.)

 (подпись)


Зырянов М.В. (Ф.И.О.)

 (подпись)

Ольховиков А.А. (Ф.И.О.)

 (подпись)


Поддубинский А.А. (Ф.И.О.)

 (подпись)

Варламова Н.В. (Ф.И.О.)

 (подпись)

Косенко А.А. (Ф.И.О.)

 (подпись)

Кузнецов В.В. (Ф.И.О.)

 (подпись)


подписано

с прилагающейся

Зверев А.В. (Ф.И.О.)

 (подпись)


Александров Н.Н. (Ф.И.О.)

 (подпись)

Семин В.А. (Ф.И.О.)

 (подпись)

Кузнецов В.В. (Ф.И.О.)

 (подпись)

15.08.2023

Особое мнение к акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2023/2024

Нарушения требований пожарной безопасности неисполненные на момент подписания акта готовности МАОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск, по адресу: 622980, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, п. Висимо-Уткинск, ул. Розы Люксембург, 2В.

1. Не разработаны программы противопожарного инструктажа в соответствии с приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806, п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, приложение № 2 Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", Приказ МЧС России № 596 от 05.09.2021 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности";
2. Руководитель организации не обеспечил на объекте защиты соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной их замены, указанных в паспорте огнетушителей (срок перезарядки огнетушителей 2013г.), п.60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
3. На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
4. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами: помещения класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 и помещение электрической щитовой класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 (помещение в подвальном этаже), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ст.32, ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
5. При изменении функционального назначения помещения не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности применительно к новому назначению этого помещения: на II этаже здания помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение склада подкласса Ф 5.2 (помещение завхоза на момент проведения осмотра эксплуатируется в качестве складского помещения подкласс Ф 5.2,) и помещения класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ст.32, ч.3 ст.80, ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

6. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещение производственного назначения с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны на видном месте (помещение эл. щитовой), п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

Инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР
г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области
ст. лейтенант внутренней службы

06.07.2023г.

М.В. Зайцева